

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#059



Abdichtung einer Kühlwasserleitung im Hochfahrenbereich einer HDW-Anlage ohne Betriebsunterbrechung. Die Leckage bestand aus einem 5 cm langem Riss bei einem Wasserdruck von 2,5 bar. Die Abdichtung erfolgte ohne Druckreduzierung mit MM-metall UW und Härter UW3. Hilfsmittel waren ein vorgeformtes Blech und MM-Gewebeband (Glasfaser).

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®