



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#082



Gussfehler an Kompressorgehäusen werden mit MM-metall S-Stahl beseitigt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]