


REP-#121



Der Lagersitz eines Bremsschildes wurde mit Molymetall wiederhergestellt. Zunächst wurden 2 mm abgedreht und Anschließend Molymetall appliziert. Nach Aushärtung (ca. 12 h) wurde die Passung dann wieder auf Soll Durchmesser abgedreht.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®