



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-# 173



In einer Raffinerie wies eine Leitung aus Karbonstahl eine schwere Leckage auf, aus der mit hohem Druck (10 bar) Benzol ausströmte. Mit Hilfe einer Hilfskonstruktion, MM-metall oL-StahlKeramik und MM-metall SS-Stahl konnte die Undichtigkeit behoben werden. Hierbei kam neben dem üblichen Auftragsverfahren (Aufspachteln) auch das Injektionsverfahren zum Einsatz.

Weitere detaillierte Infos hierzu finden Sie auf

www.metalexistence.com/benzenepipe

MultiMetall
the MetalExistenceCompany®